


INTEGRATION FROM FTZ+

Keep the warranty & keep your customer - with 1 click!

Service with 1 click.

With FTZ+ and Digital-Servicebook.com integration, it is never easier to make service registration correctly and digitally.

DIGITALSERVICEBOG.DK 

Faktura

Sagsnr	Sagsdato	Kunde nr.	Mærke og model	Motorkode
50060	14-06-2017	21653719	Ford Mondeo V Turnier 2.0 TDCi	T7CF
Fakturanr.	Fakturadato	Km stand	Stelnr.	Første registrering
23744	14-06-2017	90000	WF0FXXWPCFFE03509	30-05-2016

Medarbejder
Chuck Norris

Tilbudsgyldighed Deres reference Start

Vores reference Service ifm. denne sag

Bemærkninger Tekstkartotek

Betalingsbetingelser 7 dage netto


Interne bemærkninger Tekstkartotek

Filer på sagen [0]



DIGITAL-SERVICEBOOK.COM

The customer receives SMS with free access



All invoice data (without personal data and without price) is now online to the customer.

Search Workshop Customers Service plan OE data Reparation photos Notifications 0 My profile Support Log out Back to Admin# Language

VW POLO 1,4/80

Västberga Plåt och Lack AB
Elektravägen 43 Elektravägen 43
12630 Hägersten

Model: VW POLO 1,4/80
Reg. no.: ACD710
VIN no.: WVVZZZ9NZ8D012048
Mileage: 115728
Date: 2018-11-08
Invoice nr.: 101046

Comment

Service vid 36 mnader oavsett km och sedan var 2

Service var 60000e km eller 48e mnad

Service kombinerad intervallservice och inspektio

Arbete

Part number	Description	Quantity
18-FR7HC	Tndstift bosch	4
15-OC295	Oljefilter	1
15-2201255	Oljeplugg med packning	1
15-LX2010	Luftfilter	1
15-LAK120	Kupfilter kol	1
41-706402	Bromsvtska ate dot4 sl6	1
41-C4003009	Motor castrol edge fst ti helsyntet 5w-30	3,2
25-V10-2208	Torkarm bak	1
AF_B	Assistansfrskring bas	1

Service is registered

Search

[Car info](#) [Specifications](#) [Service book](#) [Service plan](#) [Inspection](#) [Debt](#) [Insurance](#) [Taxes](#)

Paper service books and online service data can be uploaded to Digital-Servicebook.com

Date	Car	Type	Mileage	Workshop	Comment	Report
08/11/2018	VW POLO 1,4/80	Service / Repair	115728	Västberga Plåt och Lack AB	Service vid 36 mnader oavsett km och sedan var 2, Service var 60000e km eller 48e mnad, Service kombinerad intervallservice och inspektio, Arbete	<input type="button" value="Show"/>